



<b>07</b>	<b>Porte/gennemgange</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07.1	Udskiftning af spånplade inkl. murerreparationer	6.000	6.000									
<b>11</b>	<b>Varmeanlæg</b>	<b>136.500</b>	<b>64.500</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
11.2	Efterisolering af rør medtages under pkt. 02.2	0										
	Montering af ny cirkulationspumpe på brugsvandslæg	50.000	50.000									
11.6	Udskiftning af 1-skylstoilet til 2-skyls	5.000	5.000									
	Udskifte blandingsbatterie til nye med vandsparefunktion	1.500	1.500									
	Årlig service af varme/vand installationer	80.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>13</b>	<b>Kloak</b>	<b>120.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>
13.1	Gennemspuling af kloak hvert 2. år og tv-inspektion af kloak hvert. 5 år	120.000	30.000		15.000		30.000		15.000		30.000	
<b>19</b>	<b>Energimærkning</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.1	Ny energimærkerapport	30.000	30.000									
<b>20</b>	<b>Udenoms arealer</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>
20.1	Maling af træværk ved terrasse hvert 7. år	80.000				40.000						40.000
<b>Planlagt vedligeholdelsesbudget inkl. moms og ekskl. teknikerhonorar</b>		<b>17.721.500</b>	<b>1.229.500</b>	<b>993.000</b>	<b>370.000</b>	<b>1.886.000</b>	<b>215.000</b>	<b>10.596.000</b>	<b>60.000</b>	<b>46.000</b>	<b>2.265.000</b>	<b>61.000</b>

\* Opgaverne anbefales udført med teknisk rådgivning.